


Husets energianvändning



Energideklaration för Kvarnbackavägen 6a, Vedeväg.

🏠 Detta hus använder 118 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².

Liknande hus 144–177 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.


Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-10-28 av:

Håkan Karlsson, Browik Installation AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Kvarnbackavägen 8a, Vedeväg.


- 🏠 Detta hus använder 126 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².
Liknande hus 144–177 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-10-28 av:

Håkan Karlsson, Browik Installation AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Kvarnbackavägen 10a, Vedeväg.

🏠 Detta hus använder 123 kWh/m² och år, varav el 1 kWh/m².

Liknande hus 144–177 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-10-28 av:

Håkan Karlsson, Browik Installation AB

FUNKTIONSKONTROLL		Besiktningensprotokoll	Godkänd t.o.m : 2014-12-31
VENTILATIONSSYSTEM		340-5546-144	Ombes.senast :
Fastighetsbeteckning	Systembeteckning		Besiktningensdatum:
Kvarnbacken 2:7	Självdraagsystem		2005-12-13
Bygg.nr. Benämning/kvarter	Ventilationssystem typ		Sakkunnig
144	S		Peter Lundin
Adress	Bedjånar	Företag	
Kvarnbackavägen 8	Lägenheter		Bravida Sverige AB
Ört	Verksamhet	Bes.int	Adress
711 72 Vodevåg	Bostäder	9 år	Norrullsgatan 15, 711 30 Lindesberg
Byggnadsår	Ombyggnadsår	Nyttjandelid	Drifttid
		Hela dygnet	
Uppvärmningsform	Projekterad luftmängd	Behörighet	
		KI	
		Underskrift sakkunnig.	
Byggnadsägare	Adress		Telefon
Gustavsson & Eriksson AB	Kristinavägen 26, Box 100, 711 26 Lindesberg		0581-150 00
Driftansvarig	Adress		Telefon
Gustavsson & Eriksson AB	Kristinavägen 26, Box 100, 711 26 Lindesberg		0581-150 00
Åtgärder	1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas		
1. Dokumentation			
Pos	Pos	Pos	
<input type="checkbox"/> 1.1 Ritningar	<input type="checkbox"/> 1.3 Underhållsinstruktion		
<input type="checkbox"/> 1.2 Driftsinstruktion	<input type="checkbox"/> 1.4		
2. Kanalsystem			
<input type="checkbox"/> 2.1 Luftintag	<input type="checkbox"/> 2.3 Otätheter i kanalsyst.	<input type="checkbox"/> 2.5 Kortslutning ute/avluft	<input type="checkbox"/> 2.7
<input type="checkbox"/> 2.2 Aggregatanslutning	<input checked="" type="checkbox"/> 2.4 Smuts i kanal	<input type="checkbox"/> 2.6 Avluftsöppning	<input type="checkbox"/> 2.8
3. Fläktrum			
<input type="checkbox"/> 3.1 Åtkomlighet	<input type="checkbox"/> 3.3 Avlopp	<input type="checkbox"/> 3.5	
<input type="checkbox"/> 3.2 Belysning	<input type="checkbox"/> 3.4		
4. Fläktaggregat			
<input type="checkbox"/> 4.1 Ljudvibrationer	<input type="checkbox"/> 4.4 Fläktar	<input type="checkbox"/> 4.7 VVX-funktion	<input type="checkbox"/> 4.10 Frysvakt
<input type="checkbox"/> 4.2 Frontluckor	<input type="checkbox"/> 4.5 Fläktrum	<input type="checkbox"/> 4.8 Försmutsning	<input type="checkbox"/> 4.11 Dränering
<input type="checkbox"/> 4.3 Filter	<input type="checkbox"/> 4.6 Återluft	<input type="checkbox"/> 4.9 Spjällfunktion	<input type="checkbox"/> 4.12
5. Styr & regler			
<input type="checkbox"/> 5.1 Manöver	<input type="checkbox"/> 5.3 Brand	<input type="checkbox"/> 5.5 Larm	<input type="checkbox"/> 5.7 Installationsvärde
<input type="checkbox"/> 5.2 Styrning	<input type="checkbox"/> 5.4 Reglering	<input type="checkbox"/> 5.6 Indikering	<input type="checkbox"/> 5.8
6. Lägenhet / Lokal			
<input checked="" type="checkbox"/> 6.1 Uteluftsdon	<input type="checkbox"/> 6.3 Överluft	<input checked="" type="checkbox"/> 6.5 Frånluftsdon	<input type="checkbox"/> 6.7 Spisfläkt
<input checked="" type="checkbox"/> 6.2 Ersättningsluft	<input type="checkbox"/> 6.4 Tilluftsdon	<input type="checkbox"/> 6.6 Spiskåpa	<input type="checkbox"/> 6.8 Kortslutning T/F
7. Provningar			
<input type="checkbox"/> 7.1 Totalluftflöde	<input type="checkbox"/> 7.4 Verkningsgrad vv. =	<input type="checkbox"/> 7.6 Ljudnivå	
<input checked="" type="checkbox"/> 7.2 Delluftflöde	vid utetemperatur =	<input type="checkbox"/> 7.7	
<input type="checkbox"/> 7.3 Tilluftstemperatur	<input type="checkbox"/> 7.5 Relativ fuktighet		
Pos	Anm		
6.1-2	1	Friskluftsventiler på utsidan delvis övertäckta vid tilläggsisolering med fasadplåt, funktion u:a	
7.2		Självdraagskanaler provade med rök.	